

Приказ № 5

По МБДОУ № 15 от 13.09.2022 г.

«О наложении дисциплинарного взыскания»

В связи с ответом на Представление прокуратуры Моздокского района от 14.08.2022 г. № 18-2022 о «Об исполнении требований противопожарной безопасности в образовательных организациях»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. За допущенное нарушение требований пожарной безопасности в образовательной организации привлечь к дисциплинарной ответственности в виде замечания зав.хозу МБДОУ-детский сад № 15 п.Садового Рябову И.А.
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ-детский сад № 15

Н.Н.Хутиева

С приказом ознакомлена



И.А.Рябова

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД № 15 п.САДОВОГО МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ**

**363707, РСО-Алания, Моздокский район, п.Садовый ул.Театральная,16
E-mail: khutiev@mail.ru ИНН 1510010840 КПП-151001001, ОГРН-
1021500919802; Тел: (886 736) 94 3 16**

Заместителю прокурора
Моздокского района
юристу первого класса
Р.У.Дзагоеву
заведующего МБДОУ № 15
Н.Н.Хутиевой

13.09.2022 г.

№ 40

Уважаемый Роберт Умарович!

В ответ на поступившее Представление прокуратуры Моздокского района от 14.08.2022 г.

№ 18-2022, руководствуясь ст. 1 ФЗ от 21.12.1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности», согласно п.1 ст.1 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в силу п.п. 1 п.2 Положения «О пожарной безопасности», ст.34 и 37 ФЗ от 21.12.1994 г. № 69 ФЗ, ст 52,53, 63, 69 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ «О пожарной безопасности, сообщая следующее:

2. Представление было рассмотрено с участием помощника прокурора Хадикова Г.В. 12.09.2022 года.

- п.1. В МБДОУ № 15 установлена система автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара в зданиях и сооружениях;
- п.2. Установлена система оповещения и управления эвакуацией людей;
- п.9.Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначено указателями со светоотражающей поверхностью;
- п.11. Приобретены ручные электрические фонари и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на каждого дежурного;
- п.12. Обозначено категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности;
- п.14. Произведена замена дверей на путях эвакуационных выходов со свободным открыванием изнутри без ключа;
- п.15. В здании котельной произведена перезарядка первичных средств пожаротушения;
- п.16. Разработаны планы эвакуации в соответствии с требованиями нормативных актов;
- п.17. Исключено хранение под лестничным маршем вещей и мебели;
- п.18. Выход из лестничной клетки в чердачное помещение выполнен через пожарный люк 2-го типа;
- для устранения нарушений п.п. 3,4,5,6,7,8,10,13,19,20 требуются значительные финансовые затраты, о которых было письменно сообщено начальнику Управления образованием Гаспарьянц Н.Н.

3.Рябовой И.А., заведующему хозяйством, за допущение нарушений закона, объявлено дисциплинарное взыскание..

Заведующий МБДОУ-детский сад № 15

М.Н.

Н.Н.Хутиева



3. Настоящее представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры района, в связи с чем, о дне его рассмотрения заблаговременно уведомить прокуратуру района.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок, с приложением копий документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений закона, а также о привлечении к установленной ответственности лиц, виновных в их допущении.

Заместитель прокурора района



Р.У. Дзагоев

17. На объекте защиты под лестничным маршем допускается хранение вещей и мебели. (п. 16 п.п «К» Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»);

— 18. Выход из лестничной клетки в чердачное помещение не выполнен через противопожарный люк 2-го типа. (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании»; п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

19. В помещении котельной не предусмотрено автоматическое закрытие быстродействующего запорного клапана на вводе топлива в котельную при сигнале загазованности котельной, работающей на газе. (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании»; п.14.6* СНиП II -35-76* «Котельные установки»);

20. Поручни и ограждения лестницы не выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; п. 1.92* СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»).

Выявленные в ходе проверки, нарушения требуют срочного принятия мер практического характера, направленных на их устранение и недопущение впредь.

Имеющиеся нарушения требований пожарной безопасности создают угрозу причинения вреда жизни и здоровья граждан, находящихся на территории, зданиях и сооружениях данного объекта.

На основании изложенного, в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление прокурора и принять меры к устранению допущенных нарушений закона, а также способствующих им причин и условий.

2. За допущенные нарушения закона рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к установленной законом ответственности.

*Всего - 9
из них: ст. 184 - 6
не являясь должностными - 2*

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. (п. 30 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

✓ 12. Руководитель организации не обозначил категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны. (п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

✓ 13. Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация не хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия (акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия и документация не представлены) (п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

✓ 14. На дверях эвакуационных выходов запоры (замки) не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа. (п. 26 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»);

✓ 15. Руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. (огнетушитель в дани котельной (п. 60 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

✓ 16. Руководитель организации не обеспечил выполнение планов эвакуации на объекте защиты в соответствии с требованием нормативных документов (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные»);

от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании»; п.6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

6. Двери кладовых для хранения горючих материалов, электрощитовой и других пожароопасных технических помещений, а также кладовой для хранения белья и гладильной в детском дошкольном учреждении выполнены не противопожарными (предел огнестойкости дверей не менее 0.6 ч сертификатом не подтвержден) (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании»; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»);

7. Ширина коридора, предназначенных для эвакуации людей, выполнена менее 1,2 м. (с учетом двухстороннего расположения дверей, открывающихся в коридор). (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании»; п.6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

8. Пожарные краны не размещены из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/с каждая, с учетом требуемой высоты компактной струи. (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании»; п.17.6 СНиП П-35-76* «Котельные установки»);

9. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (п. 48 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

10. Ширина эвакуационных выходов менее 1,2 метра (ст. 46 ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

11. Руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства

капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты

Нормами ст. 52, 53, 63, 69, 70 Федерального от 22.07.2008 № 123-ФЗ предусмотрены способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

В силу ст. 34 и 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане и юридические лица обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Проверкой установлено, что деятельность МБДОУДС №15 п. Садовый Моздокского района РСО – Алания осуществляется с нарушениями требований пожарной безопасности.

Так, в образовательной организации имеются следующие нарушения требований пожарной безопасности:

✓ 1. Не установлена система автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара в зданиях и сооружениях. (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»);

✓ 2. Не установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»);

? 3. Допускается применение на путях эвакуации материалов с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификат не представлен) (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании»; п.6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

? 4. При высоте лестниц более 45 см не везде предусмотрены ограждения с перилами (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании»; п.6.28* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

? 5. Имеющаяся дверь, отделяющая поэтажный коридор от лестничной клетки, не оборудована приспособлениями для самозакрывания. (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура Республики
Северная Осетия – Алания

Прокуратура Моздокского района

Маэздæджы районы
прокуратура

ул. Кирова, 43, г. Моздок
РСО – Алания, 363760

Директору МБДОУДС №15
п.Тельмана Моздокского района
РСО – Алания

Хутиевой Н.Н.

ул. Театральная, д. 16, п. Садовый
Моздокского района РСО – Алания

24.08.2012 № 18-2012

На №

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушения закона

Прокуратурой Моздокского района РСО-Алания с привлечением специалистов ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания проведена проверка исполнения требований о противопожарной безопасности образовательными организациями, в связи с началом учебного года.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», данный закон принят в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В силу пп. 1 п. 2 вышеуказанной статьи положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, строительстве,

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067601

Владелец Хутиева Нина Николаевна

Действителен с 09.03.2023 по 08.03.2024